

Stadtforstamt Zürich

Hochwasserereignis vom
23. Juni 1993

Fotodokumentation

Bilder: M. Christen, Stadtforstamt



Bild 1: Vorraum, Pausenplatz Sihlwaldschule



Bild 2: Pausenplatz / Garten Sihlwaldschule



Bild 3: Pausenplatz / Garten Sihlwaldschule



Bild 4: Rutsch auf Tabletenstrasse, nördl. Schüppenloch



Bild 5: Überschwemmung, Bächlein Waldrand nördl. Schüppenloch



Bild 6: Eichbach, Durchlass Scheidbachweg



Bild 7: Eichbach, Überschwemmung SZU




Bild 8: Eichbach, Überschwemmung SZU



Bild 9: Eichbach, Deltabildung in der Sihl



Bild 10: Hinterer Eichbach, rechter Seitenarm, verstopfter Durchlass
Sihlwaldstrasse



Bild 11: Hinterer Eichbach, linker Seitenarm, Aufschüttung hinter Sihlwaldstrasse



Bild 12: Hinterer Eichbach, linker Seitenarm, Durchlass Sihlwaldstrasse




Bild 13: Vorderer Eichbach,
rechter Seitenarm,
Albishornstrasse



Bild 14: Vorderer Eichbach,
mittlerer Seitenarm,
Albishornstrasse



Bild 15: Vorderer Eichbach, Durchlass Albishornstrasse



Bild 16: Wasserschloss oberh. Vorderer Eichbach, Durchlass Albishornstrasse



Bild 17: Hinterer Eichbach, Unterstand an Albishornstr. oberh. Sihlwaldstr.



Bild 18: Hinterer Eichbach: Durchlass Albishornstrasse



Bild 19: Erlenmoosbach im Bereich Rossloch



Bild 20: Deltabildung Scheidbach



Bild 21: Deltabildung Habersatenhaubach



Bild 22: Hangrutsch Albisgrat, nördl. Albishorn



Bild 23: Hangrutsch Albisgrat, nördl. Albishorn



Bild 24: Hangrutsch Albisgrat, nördl. Albishorn